



A fines de agosto próximo quedará instalada y en servicio la nueva pasarela peatonal de Malla Malla, luego que la anterior fuera destruida por el violento caudal del Queuco, con motivo de los temporales de los días

jueves 19 y viernes 20 de junio recién pasado y que azotaron a la Región del Biobío.

EN AGOSTO QUEDARA INSTALADA NUEVA PASARELA DE MALLA MALLA

Vialidad supera completamente emergencias en el Alto Bío Bío

Malla Malla tendrá flamante pasarela

A fines del presente mes quedarán terminados los trabajos de emergencia caminera que la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas ejecuta en el valle del río Queuco, en el Alto Biobío. Asimismo, a fines de agosto próximo quedará instalada y en servicio la nueva pasarela peatonal de Malla Malla, luego que la anterior fuera destruida por el violento caudal del Queuco, con motivo de los temporales de los días jueves 19 y viernes 20 de junio recién pasado y que azotaron a la Región del Biobío.

El Director Regional de Vialidad, Miguel Angel Carvacho Zapata, dijo que, tras los derrumbes y las socavaciones registrados en la ruta Ralco-Trapa Trapa, las primeras faenas estuvieron dirigidas a despejar y a reponer el camino para solucionar el problema de aislamiento que afectó a la comunidad pehuenche de Trapa Trapa.

Las labores se centraron en el Km. 43, sector de Nitrao, donde se produjo la socavación de unos 40 metros de longitud que cortó la vía. Informó que, una vez abierta nuevamente la ruta, ahora se trabaja con maquinaria pesada para restituir completamente la plataforma caminera. Concretamente, se hace un terraplén con enrocados en la ribera del río y se efectuará posteriormente una tronadura en la ladera, todo ello para ampliar la faja. En el lugar ya se restituyó el acceso norte del puente Nitrao, dañado también por el caudal del Queuco.

La otra emergencia en el área fue la destrucción de la pasarela peatonal metálica de la comunidad pehuenche de Malla Malla, donde funciona una posta y una escuela. La obra fue arrasada por el enorme caudal alcanzado por el río Queuco, el cual estuvo acompañado de troncos, que impactaron violentamente la estructura, como lo señalaron los propios lugareños, los hermanos Manuel, José y

René Purrán Suárez. Ellos expresaron que, ante la urgencia, la gente ha debido recurrir a una rudimentaria pasarela de madera para poder cruzar, la cual no reúne las condiciones de seguridad necesarias.

El Director Regional de Vialidad informó que la nueva pasarela, de 20 metros de longitud y de 1,5 metros de pasillo, se encuentra en plena construcción y será instalada en el transcurso de agosto venidero. Deberá estar en funcionamiento a fines del próximo mes. Carvacho precisó que la nueva estructura tendrá un mayor ancho de pasillo útil y una altura 1,5 metros más que la anterior, respondiendo, de esta manera, a las inquietudes de los habitantes de Malla Malla. La autoridad indicó que la superación de las emergencias camineras señaladas significarán una inversión de 60 millones de pesos, 30 de los cuales están siendo destinados exclusivamente a reponer la pasarela de Malla Malla.